

AYUNTAMIENTO CELLA  
PZ MAYOR 1  
44370 CELLA  
(TERUEL)

Ayuntamiento CELLA	
Registro ENTRADA	Registro SALIDA
Nº 946	Nº .....
Fecha 29/04/21	Fecha .....

**ASUNTO: Entrega de documentación de trabajos realizados.**

Por la presente, se hace entrega de la documentación que viene señalada a continuación, correspondiente al mes de **MARZO DE 2021**.

DOCUMENTACIÓN	
	Hoja de análisis organoléptico
1	Análisis de control
	Análisis completo
	Análisis de confirmación
	Certificado limpieza depósito
	Otros...
1	Informe Controles en Grifo 2020

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Teruel a 31 de Marzo de 2021





Datos del destinatario	A44186062
SERV.AGUAS Y SANEAMIENTO DE TERUEL, S. A.	
AVDA ZARAGOZA	
44001 TERUEL (España)	
DNI/CIF A44186062	

# Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

Datos de la muestra	
<b>INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE</b>	
Tipo de muestra: Agua consumo humano	Fecha toma de muestra: 10.03.2021
Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #	
Realizada por: Cliente	
Ref./punto de toma de muestra: CELLA. Grifo 1 Ayuntamiento.	
Volumen de muestra: 1.750 ML	Tipo de análisis: Análisis grifo
Fecha recepción de muestra: 11.03.2021	Fecha inicio análisis: 11.03.2021
	Fecha final análisis: 23.03.2021

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,70	mg/l Cl2		1,00	Aportado por el cliente
Amonio	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325
pH	7,6	u. pH	± 0,20	6,5 a 9,5	PEE-GA/329
Conductividad a 20 °C	570	µS/cm	12 %	2.500	PEE-GA/331
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	5,0	PEE-GA/346
Color	<5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
Cobre	0,004	mg/l Cu	16 %	2,000	PEE-GA/365
Cromo ( III + VI )	<1	µg/l Cr	17 %	50	PEE-GA/365
Hierro	<2	µg/l Fe	16 %	200	PEE-GA/365
Niquel	1,7	µg/l Ni	16 %	20	PEE-GA/365
Plomo	<1	µg/l Pb	16 %	10	PEE-GA/365
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014

**Observaciones:**

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el cliente. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.  
 Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según R.D. 140/2003.  
 Para el cloro V.P. definido según Programa de Vigilancia Sanitaria de Aragón de 31-12-2009.  
 Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.  
 Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.  
 Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)  
 Firmado en Paterna a 24/03/2021

**INFORME DE ENSAYO**

Nº de Registro

2021/020186

Datos del destinatario | A44186062

SERV.AGUAS Y SANEAMIENTO DE TERUEL, S.

A.

AVDA ZARAGOZA

44001 TERUEL (España)

DNI/CIF A44186062

# Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra****INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE**

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 10.03.2021

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: CELLA. Grifo 1 Ayuntamiento.

Volumen de muestra: 1.750 ML

Tipo de análisis: Análisis grifo

Fecha recepción de muestra: 11.03.2021

Fecha inicio análisis: 11.03.2021

Fecha final análisis: 23.03.2021

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valde.redsara.es/valde/>

GAMASER - CENTRAL  
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51  
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA  
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3  
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

---

**INFORME 2020**  
**DE LOS RESULTADOS DE CONTROLES EN GRIFO**  
**DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO DE:**  
**CELLA**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE CONTROL.**

**Municipio:** CELLA

**Localidad:** CELLA

**Número de redes:** 1

**Número de habitantes:** 2571

**2. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO POR RED DE DISTRIBUCIÓN**

**Puntos de muestreo de la Red; Red de Distribución de Cella:**

● **Nombre de la Instalación:** Ayuntamiento Cella

**Punto de muestreo-Identificación;** Cella Grifo 1. Ayuntamiento

**Ubicación:** Ayuntamiento (Plaza Mayor nº1); Grifo pila fregadero 1ª planta.

Coordenadas HUSO UTM 30: X: 645267m Y: 4479573m

**Año de construcción de las instalaciones interiores/remodelaciones:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento. 1963, 2000, 2010.

**Materiales de construcción de las instalaciones interiores:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

*Poliéstero, Hierro y cobre.*

● **Nombre de la Instalación: Casa de Cultura Grifo**

**Punto de muestreo-Identificación;** Casa de Cultura Grifo

**Ubicación:** Cella, C/Sanchez Motos; Grifo lavabo baño bajo.

Coordenadas HUSO UTM 30: X: 645318m Y: 66688m

**Año de construcción de las instalaciones interiores/remodelaciones:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

1988, ~~88~~

**Materiales de construcción de las instalaciones interiores:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

Poliéstero, Hierro galvanizado y Uiso.

● **Nombre de la Instalación: Grifo Centro Salud**

**Punto de muestreo-Identificación;** Grifo Centro de Salud

**Ubicación:** Cella, Calle Matadero; Grifo lavabo baño abajo.

Coordenadas HUSO UTM 30: X: 645190m Y: 66716m

**Año de construcción de las instalaciones interiores/remodelaciones:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

1995

**Materiales de construcción de las instalaciones interiores:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

Poliéstero, Hierro galvanizado

● **Nombre de la Instalación: Grifo ~~Restaurante~~ Herreros**

Hieder Perez S.C.

**Punto de muestreo-Identificación;** Grifo Restaurante Herreros

Nº31-

**Ubicación:** Cella C/Albarracín; Grifo lavabo baño bajo.

1980

Coordenadas HUSO UTM 30: X: 645322m Y: 66689 m

**Año de construcción de las instalaciones interiores/remodelaciones:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

**Materiales de construcción de las instalaciones interiores:**

Información no facilitada por el Ayuntamiento.

Poliéstero, Hierro galvanizado, cobre, Uiso y  
resulticapa

---

● **Nombre de la Instalación: Cella Bar el Postigo**

**Punto de muestreo-Identificación;** Cella. Grifo bar el Postigo

**Ubicación:** Cella C/ Cuesta El Postigo, 2

**Año de construcción de las instalaciones interiores/remodelaciones:**

2008

**Materiales de construcción de las instalaciones interiores:**

Polietileno

### **3. RESULTADOS.**

**Número de controles efectuados:** 6

**Número de controles programados:** 6

**Número de instalaciones muestreadas:** 4

**Punto de muestreo:** Grifo 1 Ayuntamiento

**Número de analíticas:** 2

2020/008227	04/03/2020
2020/085329	14/12/2020

**Punto de muestreo:** Grifo Casa de Cultura

**Número de analíticas:** 1

2020/001236	20/01/2020
-------------	------------

**Punto de muestreo:** Grifo Restaurante Herreros

**Número de analíticas:** 2

2020/022172	15/06/2020
2020/065178	26/10/2020

---

**Punto de muestreo: Grifo Centro de Salud**

**Número de analíticas: 1**

2020/037131      12/08/2020

**Número de muestras con incidencias: 0**

#### **4. DIFUSIÓN**

Este documento será difundido a la población mediante su inserción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.